

BS	- výstupní kontakt pro ovládání blokovanych spotřebičů
ELM	- elektroměr
FA01	- jistič před elektroměrem
FU01	- pojistkový odpínač (plombovatelný v zapnutém stavu) - pojistky 2A/gG
HDO	- přijímač HDO pro regulaci činného výkonu výroby, akumulace
MTP1, 2, 3	- měřicí transformátory proudu

OR - ovládací relé
ZS - zkušební svorkovnice
● - šroub dotažen
○ - šroub uvolněn

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, sm-světle modrý, zž-zelený/žlutý - PŘEZNAČOVÁNÍ BAREV VODIČŮ JE NEPŘÍPUSTNÉ