## 5. Schéma zapojení nepřímého třísystémového primárního měření pro střídavou trakci (vvn strana fakturačního měření)




**Legenda:**

| | |
|---|---|
| ELM | elektroměr |
| MTP1, 3 | měřicí transformátory proudu |
| MTN | měřicí transformátory napětí |
| FU01, FU02 | pojistkový odpínač (plombovatelný v zapnutém stavu) s pojistkou 2A/gG |
| FA01 | jistič dvoufázový/třífázový min. 6 A |
| ZS | zkušební svorkovnice |

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, sm-světle modrý, zž – zelenožlutý