


1. Schéma zapojení třífázového jednotarifového elektroměru



Legenda:

ELM - elektroměr
FA01 - jistič před elektroměrem
PEN - svorkovnice PEN

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý