


5. Schéma zapojení HDO pro výrobní elektřiny, akumulace s celkovým Pi do 100 kW



Legenda:

- ELM - elektroměr
- FA100 - jistič obvodu HDO 2 - 6 A
- HDO - přijímač HDO pro omezování činného výkonu výrobní elektřiny

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý