


11. Schéma dočasného zapojení elektroměrového rozváděče s přímým neprůběhovým měřením nn před změnou na průběhové měření



Legenda:

- ELM - elektroměr neprůběhový
- FA 01 - jistič před elektroměrem
- FA100 - jistič obvodu ovládacího relé a spínacího prvku (2-6A)
- FA S - jistič stykače(ů) blokování
- OR - ovládací relé - počet spinacích kontaktů musí odpovídat počtu ovládacích vodičů blokovaných spotřebičů (pro jednotarifové sazby a dvoutarifové sazby bez podmínek blokace spotřebičů není ovládací relé vyžadováno)
- PEN - svorkovnice PEN
- SP - spínací prvek
- S1 - stykač blokování přímotopného vytápění (PV) nebo teplé užitkové vody (TUV)
- S2 - stykač blokování teplé užitkové vody (TUV) nebo akumulačního vytápění (AKU)

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý

Zapojení jednofázového neprůběhového elektroměru se odvozuje ze zde uvedeného schématu.