


2. Schéma zapojení primárního měření vn



Strana PDS

Legenda:

- ELM - elektroměr
- MTP 1, 2, 3 - měřicí transformátory proudu
- MTN - měřicí transformátory napětí
- FU01 - pojistkový odpínač (plombovatelný v zapnutém stavu) s pojistkou 2A/gG
- ZS - zkušební svorkovnice

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý