


4. Schéma zapojení primárního měření vvn - střídavá trakce



Legenda:

- ELM - elektroměr
- MTP 1, 3 - měřicí transformátory proudu
- MTN - měřicí transformátory napětí
- FU01, FU02 - pojistkový odpínač (plombovatelný v zapnutém stavu) s pojistkou 2A/gG
- FA01 - jistič třífázový min. 6A
- ZS - zkušební svorkovnice

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý