


7. Schéma zapojení pro výrobu elektřiny s výkonem 100 kW a více, s omezováním činného výkonu výroby elektřiny



Legenda:

| | |
|-------|--|
| ELM | elektroměr |
| FA100 | jistič obvodu HDO 2 - 6 A |
| HDO | přijímač HDO pro omezování činného výkonu výroby elektřiny |

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, sm-světle modrý, zž – zelenožlutý