


Stanovení míst s přenosem informací z výroby na dispečink PDS (pro výroby s $P_{\text{inst}} \geq 100$ kW)

Měření v místě připojení, které bude poskytovat informace za celé odběrné místo, je vyžadováno vždy.

Zeleně označená měření se vyžadují v případě že P_{inst} měřeného zařízení (VMn, VMs nebo SVR) je ≥ 100 kW, v případě, že P_{inst} jednotlivých zařízení (VMs nebo SVR) je < 100 kW, bude požadováno pouze společné měření dané kategorie zařízení (obdobně jako u VMn), přestože suma dané kategorie zařízení bude mít $P_{\text{inst}} < 100$ kW.

Schéma se pro účely stanovení přenášení dat do DŘS použije i na výroby, které neobsahují zařízení SVR nebo na přímo připojené výroby do DS, které nejsou vnořené v rámci OM.

Měření v místě připojení je vyžadováno i v případě kdy je u SVR $P_{\text{inst}} < 100$ kW, ale $RV \geq 100$ kW.

V případě více míst připojení do DS ČEZd jsou měřena všechna místa připojení a všechna tato měření jsou přenášena přes jednu ŘJ do DŘS.